

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1453204	<p>Bejelentő kifogásolja a Drégelypalánk és Ipolyhídvég közötti Ipoly-híd és út kivitelezését és műszaki állapotát. A projekt tájékoztatóhoz tartozó térképen látható, hogy a kivitelezés keretében két hídnak kellett volna létesülnie, azonban a helyszínen csak az Ipolyon átívelő híd kivitelezése kezdődött meg. Kifogásolja továbbá, hogy a projekt keretében elkészült új út a régi töltés szintje alatt minimum 2 méterrel helyezkedik el. Emiatt minimális áradás esetén is elárasztja a folyó vize, ezáltal használhatatlan, funkciójának betöltésére alkalmatlan. A tervezett híd vélhetően azt a szerepet töltötte volna be, hogy ezalatt a híd alatt is elvezetődjön a folyó kiáradt vize. Véleménye szerint ha az új út egy stabil, magasabb töltés tetején épül, kiküszöbölhető lett volna a fenti műszaki probléma. Jelenleg is az út mellett magasan áll a víz, amely nyilvánvalóan az út alapját is átáztatja, ezáltal fennáll a veszélye az alámosásnak. Ha azelőtt éri forgalom, terhelés az utat, mielőtt az alap kiszáradna, úgy tönkremegy a burkolat és az út alapja is meg fog süllyedni. Nagyobb áradás esetén álláspontja szerint az út akár hetekig, hónapokig járhatatlanná válhat, és műszakilag jelentős mértékben károsodhat, ezáltal a projekt által elérni tervezett cél – hogy rövidebb úton valósulhasson meg a közúti közlekedés és a két ország közötti összeköttetés – nem tud megvalósulni. A fentiekre tekintettel javasolja még a műszaki átadás előtt a megjelölt műszaki problémák vizsgálatát.</p>	folyamatban	