

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1417957	<p>Bejelentő megírta, hogy Veresegyház egyik forgalmas utcájában az utcát határoló telkeket tartó támfal állapota balesetveszélyes, tekintettel arra, hogy egy nagyobb esőzés esetén komoly omlás veszéllyel fenyegeti az útesten haladó gépjárműveket. Bejelentő megírta továbbá, hogy a bejelentéssel érintett útszakaszon járda sem áll rendelkezésre, ezért a gyalogosok számára is veszélyes a közlekedés, különösen a nyári időszakban megnövekedett gépjárműforgalom miatt. A tavalyi év során kicserélt villanyoszlopok miatt megbontott támfal építési hulladéka sem került elszállításra, mindezekért bejelentő kéri az illetékes szerv azonnali intézkedését a támfalak javítása, helyreállítása, valamint a hulladék elszállítása és a járda kiépítése iránt.</p>	lezárt	<p>Az ügyben megkeresett Veresegyházi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a bejelentéssel érintett utca megjelölt szakaszát korábban már bejárták és megvizsgálták a terméskövekből kirakott rézsűs támfal állapotát. Megállapították, hogy a támfal felületén helyenként látható kötőréteg repedés, de a terméskövek nem mozdultak ki a helyükről, azok nem mozognak, ezért életveszély nem áll fenn. Megállapították továbbá, hogy a megjelölt utca strandhoz közeli szakaszán a jelentős szintkülönbség miatt függőleges támfal építése szükséges, ennek tervezése - a még hiányzó járdaszakasszal együtt - folyamatban van, a megvalósítás egyelőre anyag akadályokba ütközik. A villanyoszlopok cseréjét követően azok környékén az építési törmelék eltakarítása megtörtént.</p>