

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1448813	Bejelentő a Debrecen-Pallag 046/11 hrsz-ú körforgalom mellett található víztározó működésével kapcsolatban fogalmazta meg kifogásait.	lezárt	<p>Az eljáró Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a helyszínt megtekintette, és megállapította, hogy a területen létesítendő lakópark szennyvízelvezetése vízjogi engedély alapján valósult meg, a szennyvízelvezető hálózat (zárt földalatti vezetékek, átemelő) üzemeltetését a Debreceni Vízmű Zrt. végzi, hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján. A zárt csatornákból szennyvíz nem jut a felszínre, az üzemeltetőnek áramszünet esetén is gondoskodni kell a szennyvíz átemeléséről, így haváriahelyzet kialakulása nem feltételezhető. A szennyvízátemelő K-i oldala mellett vélhetően a körforgalom burkolt felületéről a csapadékvizek összegyűjtését szolgáló földmedrű szikkasztó található, mely az út tartozéka, nem vízjogi engedélyköteles.</p> <p>A szennyvízátemelő működése és a csapadékvíz elhelyezésére szolgáló szikkasztó egymásra nincs hatással, a szikkasztóban kizárólag csapadékvíz gyűlhet össze, mely a vízbázist nem veszélyezteti.</p>